

令和6年7月25日の大雨に係る温海地域における被害状況

1.市道(12か所、被害額25,900千円)

令和6年9月10日現在

No.	場 所	被害の態様	備 考
1	湯之里南通り線 湯温海地内	道路冠水、側溝埋塞	復旧済み
2	温俣一霞線 山五十川地内	土砂堆積、側溝埋塞	復旧済み
3	五十川小菅野代線(1) 小菅野代地内	倒木	復旧済み
4	沢内線 山五十川地内	土砂堆積、法面崩落	復旧済み
5	片淵湯之里線 温海地内	倒木、土砂堆積	復旧済み
6	菅野代中央線(1) 菅野代地内	土砂堆積、側溝埋塞	復旧済み
7	湯之里湯見ヶ代線 湯温海地内	側溝埋塞	復旧済み
8	赤松線 山五十川地内	土砂堆積	復旧済み
9	温俣一霞線 一霞地内	側溝埋塞	復旧済み
10	五十川小菅野代線(2) 五十川地内	側溝埋塞	復旧済み
11	菅野代中央線(2) 菅野代地内	道路陥没	復旧済み
12	五十川小菅野代線(3) 五十川地内	路肩欠損(通行可)	10月1日の国による災害査定後に着手

2.河川(2か所、被害額600千円)

No.	場 所	被害の態様	備 考
1	ウソネ沢川 越沢地内	護岸裏吸出し	復旧済み
2	大瀬戸川 菅野代地内	横断水路埋塞	復旧済み

3.農地(1か所、被害額700千円)

No.	場 所	被害の態様	備 考
1	個人 田 山五十川地内	畦畔崩落	市補助金 1/2支出

4.農業施設(17か所、被害総延長578m、被害額10,650千円)

No.	場 所	被害の態様	備 考
1	水路被害 温海川、山五十川、戸沢地内 6か所、総延長112m	法面崩落、水路内土砂堆積	市発注(受益者負担 7%) 復旧済み 1か所 着手済み 1か所 着手予定 4カ所(稲刈り後)
2	農道被害 安土、暮坪、鈴、山五十川地内 11か所、総延長466m	法面・路肩崩落、農道洗堀	市発注(受益者負担 7%) 復旧済み 8か所 着手済み 0か所 着手予定 3カ所(施工方法 や実施時期を受益者と検討中)

5.林道(12路線、12か所、被害総延長1,260m、被害額12,200千円)


No.	場 所	被害の態様	備 考
1	西山線(L=15m) 小国地内	法面岩石崩落	復旧済み
2	八方峰線(L=500m) 五十川・温海・湯温海地内	路面洗堀、水路閉塞、法面岩石崩落、法肩欠損	復旧済み
3	神馬沢線(L=100m) 一霞地内	法面崩落、転石	復旧済み
4	三瀬峠線(L=200m) 山五十川地内	水路閉塞	復旧済み
5	山戸西山線(L=100m) 山五十川地内	路面洗堀、水路閉塞、法面岩石崩落、法肩欠損	復旧済み
6	南沢線(L=110m) 山五十川地内	路面洗堀、転石、法面岩石崩落、倒木	復旧済み
7	温俣線(L=30m) 山五十川地内	路面洗堀、水路閉塞	復旧済み
8	荒沢線(L=50m) 戸沢地内	法面崩壊	復旧済み
9	東俣線(L=15m) 戸沢地内	法面崩壊	復旧済み
10	西俣線(L=5m) 戸沢地内	法肩崩落	復旧済み
11	槇野台線(L=80m) 越沢地内	水路閉塞、路面洗堀	復旧済み
12	戸沢口線(L=55m) 戸沢地内	路肩崩落、水路閉塞、法面崩落	復旧済み

6.林業施設(4か所、被害額1,750千円)

No.	場 所	被害の態様	備 考
1	小国ふれあい公園 (2か所) 小国地内	土砂流出、洗堀、水路閉塞	復旧済み 2か所
2	生活環境保全林 (2か所) 槇代地内	倒木、水路閉塞	復旧済み 1か所 着手済み 1か所

鶴岡市温海管内図

R6.7.25大雨被害箇所図



凡例 被災箇所	
×	市道
×	河川
×	農地
×	農業施設
×	林道
×	林業施設